

A/A SILVINO MARTÍNEZ (DIRECTOR DE ZONA MADRID)

CARLOS ALONSO (DIRECTOR DE OBRAS Y SEGURIDAD)

C/C: JAVIER SERRANOS (SERVICIO DE PREVENCIÓN)

JAVIER FONTANEDA (JEFE SEGURIDAD DELEGACIÓN MADRID)

DE: DELEGADOS DE PREVENCIÓN DE DIRECCIÓN DE ZONA DE MADRID

ASUNTO: ESCALERAS METRO DE MADRID

Los delegados de prevención de la dirección de zona de Madrid hemos inspeccionado las escaleras mecánicas que se están instalando en la prolongación de la línea 2 de metro, hemos detectado que la cadena tractora de las escaleras a la altura del motor no tiene protección, produciéndose un riesgo potencial de accidente por atrapamiento. Entendemos que se esta incumpliendo la norma EN-115 y el mas elemental sentido común al carecer de protección esta cadena.

También hemos visto, que los fosos de los cuartos de maquinas de escaleras, con mas de un metro de profundidad, no tienen ningún medio para facilitar su acceso con seguridad, aunque tienen un pate, este esta colocado debajo de un cuadro fijo y no permite su uso. Pedimos que estas anomalías sean corregidas de inmediato, ya que pueden originar accidentes graves.