

**ACTA DE REUNIÓN DEL COMITÉ INTERCENTROS DE SEGURIDAD, SALUD
LABORAL Y AMBIENTAL DEL XVI CONVENIO COLECTIVO
DE ZARDOYA OTIS, S.A.**

La Dirección

Carlos Alonso Pascual
J.M^a Ávila Muñoz
Agustín Cáceres López
Fco. Javier Serranos López

Los representantes de los trabajadores.

José Luis Ordaz Cruz
J. José Maicas Lamana
Vicente Cervera Bardoll
Pedro Sevillano Vallejo

1) Asuntos pendientes

a) Evaluación de riesgo por puesto de trabajo para empleados

La Parte Social solicita los informes que se tengan realizados y los que se realicen.

La Dirección manifiesta que hará entrega de los informes próximamente.

b) Evaluación de riesgos psicosociales

Se acuerda realizar las siguientes evaluaciones de riesgos psicosociales en las siguientes fechas:

D. Zona Vigo: 12 de Febrero de 2009.
D. Zona Cádiz: 17 de Febrero de 2009.
Fábrica Munguía: 19 de Febrero de 2009.
P.D.C (Oficinas Centrales): 23 de Febrero de 2009.
D. Zona Barcelona: 11 de Marzo de 2009.

Fechas tentativas sujetas a variación en función de la agenda del Técnico de Ibermutuamur.


c) Medios informáticos

La Parte social sigue insistiendo que necesita medios informáticos.

2) Vestuarios y aseos

La Parte Social del Comité Intercentros vuelve a insistir en la obligación de que se elabore un informe sobre donde tienen que cambiarse y asearse los operarios de montaje, mantenimiento y reparaciones con el fin de evitar los problemas que está generando desde hace años esta problemática.

La Dirección elaborará un informe y entregará una copia al Comité Intercentros de Seguridad.



1

3) Gestión de residuos tóxicos o peligrosos por Direcciones de Zona:

La Parte Social solicita a la Dirección que haga entrega por Dirección de Zona de los residuos tóxicos y peligrosos generados en el año 2008.

La Dirección entrega un listado de lo reportado por las Direcciones de Zona.

4) Protocolo de seguridad para el proyecto de rescate y avisos de control remoto.

La Parte Social pide que cuando haya protocolo definido se les haga entrega.

La Dirección hace entrega de la evaluación de riesgos y del protocolo de seguridad para el rescate y avisos de control remoto.

La Parte Social lamenta que no le hayan pedido participación como marca la ley de prevención de riesgos laborales.

5) Química Asturiana del Zinc y Ferro Atlántica.

Los Delegados de Prevención preguntan si se ha solucionado el problema planteado.

La Dirección ha visto el asunto con la Dirección de Zona y ha dado solución al asunto.

6) Pulsadores MAFELEC.

La Parte Social pregunta a la Dirección en que situación está la retirada, y el cambio de los pulsadores de Mafelec.

La Dirección informa que las Direcciones de zona están en el proceso de sustitución de los botones y envío a la Fábrica para su eliminación definitiva.

La Parte Social pide a la Dirección que este riesgo sea valorado e incluido en las evaluaciones de riesgos.


La Dirección toma nota del planteamiento y dará contestación.

7) Plan de Acción de Seguridad 2009

La Parte Social vuelve a quejarse de que el Plan de Acción para el año 2009 se les entregue después de estar realizado, sin haber podido participar en su elaboración. También comentan que es un plan continuista y que no ha sufrido cambios como repetidamente ha pedido la Parte Social.

No obstante, contestan al borrador enviado, haciendo una serie de observaciones y sugerencias a la Dirección, que esperan que sean tenidas en cuenta.

La Dirección toma nota de las sugerencias y propuestas expuestas por la parte social.

The bottom of the page features several handwritten signatures and initials in black ink. On the left, there are three distinct signatures. In the center, there is a signature with a small '2' written below it. On the right, there are two more signatures, one of which is quite large and stylized.

8) Escaleras Metro de Madrid.

La Parte Social lamenta lo ocurrido en las escaleras del metro y el riesgo potencial de accidente por haber tardado tanto tiempo en modificar la botonera de revisión para su funcionamiento.

9) Auditoría Audelco.

La Dirección informa a los delegados de prevención del inicio de la auditoría del sistema de prevención.

Los delegados de prevención solicitan que se les entregue copia del informe que se emita de la auditoría.

10) Ruegos y preguntas.

Gen 2.

La Parte Social pregunta a la Dirección la implicación en Seguridad que puede tener la recomendación hecha sobre la exposición de las cintas del GEN2 (CSB) a las radiaciones ultravioletas en huecos de cristal.

La Dirección contesta que el problema descrito a la comunicación leída por la Parte Social describe un problema potencial de calidad.

Montajes subcontratistas.

La Parte Social denuncia ante la Dirección que en diferentes Direcciones de Zona no se cumple el método de montaje por parte de las empresas subcontratadas y exige a la Dirección que se cumpla con el método homologado y evaluado.

La Dirección reitera que se debe cumplir con el método de montaje.

Madrid, a 27 de enero de 2008

POR LA PARTE SOCIAL

Handwritten signatures of the Social Part, consisting of several overlapping and stylized signatures in black ink.

POR LA DIRECCIÓN

Handwritten signatures of the Direction, including a large signature at the top and several smaller ones below, all in black ink.